

EC57-K01

总线型开闭环步进驱动器

用户手册 V1.0.0

深圳市格睿物联技术有限公司

目录

| | |
|-------------------|-------|
| 一、 产品简介 | - 1 - |
| 1.1 产品概述 | - 1 - |
| 1.2 产品特性 | - 1 - |
| 1.3 组网方案 | - 2 - |
| 二、 安装尺寸与接口定义 | - 2 - |
| 2.1 机械安装图 | - 2 - |
| 2.2 安装注意事项 | - 3 - |
| 2.3 电气指标 | - 3 - |
| 2.4 使用环境及参数 | - 3 - |
| 三、 驱动器接口和接线描述 | - 4 - |
| 3.1 驱动器接口简介 | - 4 - |
| 3.2 拨码开关 | - 5 - |
| 3.2.1 开闭环模式设置 | - 5 - |
| 3.2.2 电流大小设置 | - 5 - |
| 3.2.3 方向切换设置 | - 5 - |
| 3.3 指示灯 | - 6 - |
| 3.4 EC57-K01 通讯接口 | - 6 - |
| 3.5 输入信号接口 | - 6 - |
| 3.5.1 输入信号描述及接线示意 | - 6 - |
| 3.5.2 输入信号接口功能 | - 8 - |
| 3.5.3 输入信号接口功能描述 | - 8 - |
| 3.6 输出信号接口 | - 9 - |
| 3.6.1 输出信号描述及接线示意 | - 9 - |
| 3.6.2 输出信号接口功能 | 1 |
| 3.6.3 输出信号接口功能描述 | 1 |
| 3.7 串口通讯信号接口 | 1 |
| 3.8 编码器输入信号接口 | 2 |
| 3.9 电机控制输出接口 | 2 |
| 3.10 电源输入接口 | 2 |
| 四、 参数说明与设置 | 3 |
| 4.1 全部参数 | 3 |
| 4.1.1 通讯参数 | 3 |
| 4.1.2 厂家自定义参数 | 5 |
| 4.1.3 Cia402 参数组 | 9 |
| 4.2 IO 功能配置 | 11 |
| 4.2.1 输入信号 | 11 |
| 4.2.2 输出信号 | 11 |
| 五、 常用功能 | 13 |
| 5.1 参数保存与恢复出厂设置 | 13 |
| 5.2 控制字、状态字位定义 | 13 |
| 5.2.1 6040 控制字 | 13 |
| 5.2.2 6041 状态字 | 13 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 5.3 控制模式以及关联对象字典 | 14 |
| 5.4 各模式控制运行的状态跃迁 | 15 |
| 5.5 回原点模式方式 | 15 |
| 5.5.1 方式 17(负限位回零) | 16 |
| 5.5.2 方式 18(正限位回零) | 16 |
| 5.5.3 方式 19(原点回零 1) | 17 |
| 5.5.4 方式 20(原点回零 2) | 17 |
| 5.5.5 方式 21(原点回零 3) | 18 |
| 5.5.6 方式 22(原点回零 4) | 18 |
| 5.5.7 方式 23(原点+正限位回零 1) | 19 |
| 5.5.8 方式 24(原点+正限位回零 2) | 19 |
| 5.5.9 方式 25(原点+正限位回零 3) | 20 |
| 5.5.10 方式 26(原点+正限位回零 4) | 21 |
| 5.5.11 方式 27(原点+负限位回零 1) | 22 |
| 5.5.12 方式 28(原点+负限位回零 2) | 22 |
| 5.5.13 方式 29(原点+负限位回零 3) | 23 |
| 5.5.14 方式 30(原点+负限位回零 4) | 23 |
| 5.5.15 方式 33(Z 信号回零 1) | 24 |
| 5.5.16 方式 34(Z 信号回零 2) | 24 |
| 5.5.17 方式 -3(堵转回零 1) | 25 |
| 5.5.18 方式 -4(堵转回零 2) | 25 |
| 5.5.19 方式 -5(堵转回零 3) | 25 |
| 5.5.20 方式 -6(堵转回零 4) | 26 |
| 5.5.21 其余回零方式简介 | 26 |
| 六、 串口下载参数说明 | 26 |
| 七、 故障代码及指示灯 | 27 |
| 7.1 驱动器故障 | 27 |
| 7.2 EtherCAT 通讯报警 | 27 |
| 八、 保修及售后 | 28 |
| 8.1 保修 | 28 |
| 8.1.1 免费保修情况 | 28 |
| 8.1.2 不保修的情况 | 28 |
| 8.2 换货 | 28 |
| 8.2.1 产品故障换货 | 28 |
| 8.2.2 非产品故障换货 | 29 |
| 8.3 退货 | 29 |
| 8.4 售后服务 | 29 |
| 九、 版本修订历史 | 30 |

一、产品简介

1.1 产品概述

EC57-K01 总线型开闭环一体步进驱动器采用 EtherCAT 总线通讯接口，将 EtherCAT 从站技术、矢量控制技术、内置微细分技术、自适应滤波技术、闭环控制技术融为一体，实现了步进系统的实时控制与实时数据传输，优化了步进电机的性能：中低速具有极佳的平稳性和超低噪声；高速力矩得到极大提升，扩展了步进电机的速度应用范围；平滑、精确的纯正弦电流矢量控制技术有效的减小了电机发热。

EC57-K01 总线型开闭环一体步进驱动器已完美支持倍福、欧姆龙、正运动、汇川、信捷等多家主站控制系统，并且已经广泛应用于纺织、机器人、锂电设备、3C 电子等行业。

1.2 产品特性

- 新一代 32 位 ARM 技术，性价比超高、平稳性佳、噪声、振动性能优越
- 采用 EtherCAT 从站技术，支持 CIA301 以及 CIA402 子协议，支持 CSP、PV、PP、HM 模式
- 用户可以通过 ethercat 总线或者串口通讯的方式设置电流、细分及锁机电流大小
- 内置单轴控制器功能：用户可以通过总线设置同步位置模式、速度模式、位置模式、回原点模式
- 5 路光电隔离可编程输入接口，接收外部控制信号，实现驱动器限位，原点，急停等功能
- 内置微细分
- 内置电机参数设定
- 静止时可设置任意电流减流比例
- 电流设定方便
- 具有过压、欠压等保护功能
- 平稳性佳，噪音，振动性能优越
- 支持位置控制、速度控制等模式
- 纯正弦电流矢量控制有效降低电机发热
- 3 路光电隔离可编程输出接口，输出驱动器状态及控制信号
- 设有任意细分调节，可以随意更改细分
- 闭环可以设置超差报警警戒值
- 低频小细分时具有极佳的平稳性
- 电压范围：DC 20-50V

1.3 组网方案




图1 总线型步进组网方案

二、安装尺寸与接口定义

2.1 机械安装图




图 2.1 安装尺寸图 (单位: mm)

2.2 安装注意事项

- 1) 安装驱动器时，请采用侧面安装，散热效果更佳，设计安装尺寸时，需考虑端子大小及布线。
- 2) 为了保证良好的散热条件，实际安装中必须尽可能预留较大安装间隔，必要时，机内靠近驱动器处安装风扇，使驱动器底面形成较强的空气对流，辅助驱动散热，保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。

2.3 电气指标

| 说明 | EC57-K01 总线型开闭环步进驱动器 | | | |
|----------|----------------------|-----|------|-----|
| | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输出电流 | 0 | - | 6000 | mA |
| 输入电源电压 | 20 | 36 | 50 | VDC |
| 控制信号输入电流 | 7 | 10 | 16 | mA |
| 绝缘电阻 | 50 | - | - | MΩ |

2.4 使用环境及参数

| 冷却方式 | 自然冷却、风扇散热 | |
|------|------------|---|
| 使用环境 | 场合 | 不能放在其他发热的设备旁，要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体，湿度太大及强振动场所，禁止有可燃气体和导电灰尘 |
| | 温度 | -25°C~55°C |
| | 湿度 | 40~90%RH |
| | 振动 | 10~55Hz/0.15mm |
| 保存温度 | -25°C~65°C | |

三、驱动器接口和接线描述

3.1 驱动器接口简介

表 3.1 驱动器接口

| 名称 | | 功能 | 说明 |
|-------------|------|-------------------|-----------------------------|
| 拨码开关 SW1-4 | | 设置开闭环模式、电流、电机旋转方向 | SW1 :驱动器开闭环选择 |
| | | | SW2-3 : 电流选择 |
| | | | SW4 : 方向切换 |
| ALM | | 警报指示灯 | 过流, 过压, 缺相, EEPROM 烧写出错闪烁 |
| PWR | | 电源指示灯 | 通电正常时灯亮 |
| ECAT IN/OUT | | EtherCAT 通讯口 | ECAT IN : 进 ECAT OUT : 出 |
| IN/OUT | Xcom | 单端输入公共端 接正有效 | 接阳极 |
| | Ycom | 单端输出公共端 兼容共阴共阳 | 兼容共阴共阳两种接法 |
| | X0 | 单端输入 | 低速数字信号输入接口 |
| | X1 | | |
| | X2 | | |
| | X3 | | |
| | X4 | | |
| | Y0 | 单端输出 | 低速数字信号输出接口 |
| | Y1 | | |
| | Y2 | | |
| UART | 3.3V | 串口通讯 | 串口下载 COE 参数 |
| | GND | | |
| | RXD | | |
| | TXD | | |
| ENCODER | ENZ+ | 编码器接口 | Z 信号电平检测 |
| | ENZ- | | |
| | ENB+ | 编码器电源接口 | 接编码器 A、B 信号, 注意线序 |
| | ENB- | | |
| | ENA+ | | |
| | ENA- | | |
| | VCC | | |
| GND | | | |
| MOTOR | A+ | 电机接口 | 二相步进电机接线口, 若为闭环电机, 需注意线序 |
| | A- | | |
| | B+ | | |
| | B- | | |

| | | | |
|-----|-----|------|---------------|
| VDC | VDC | 电源接口 | 开关电源 DC20-50V |
| | GND | | |

3.2 拨码开关

表 3.2 拨码开关功能描述

| 名称 | 功能 | 说明 |
|--------------|-------------------|--------------|
| 拨码开关 SW1-SW4 | 设置开闭环模式、电流、电机旋转方向 | SW1：驱动器开闭环选择 |
| | | SW2-SW3：电流选择 |
| | | SW4：方向切换 |

3.2.1 开闭环模式设置

开闭环模式可通过拨码 SW1 选择，如下表所示。

表 3.3 开闭环模式设置

| SW1 | 工作模式 |
|-----|------|
| off | 开环 |
| on | 闭环 |

3.2.2 电流大小设置

开闭环模式下，均可通过拨码 SW2-SW3 设置电流的大小，共计 4 种电流可选择，可兼容 42-86 的电机。若用户需自行调整电流的大小，可通过上位机软件或 ECAT 主站设置，但需将 SW2-SW3 拨至 off 状态才可调整。

表 3.4 电流大小设置

| SW2 | SW3 | 开环 | | 闭环 | |
|-----|-----|------|-----|------|------|
| | | Peak | RMS | Imin | Imax |
| off | off | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 |
| on | off | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 1.2 |
| off | on | 4.2 | 3.0 | 0.5 | 2.5 |
| on | on | 5.6 | 4.0 | 1.0 | 4.8 |

3.2.3 方向切换设置

用户可以通过拨码 SW4 选择电机初始旋转方向，如下表所示。

表 3.5 方向切换设置

| SW4 | 初始旋转方向 |
|-----|--------|
| off | 正方向 |
| on | 反方向 |

3.3 指示灯

EC57-K01 总线型开闭环一体步进驱动器的指示灯为内缩式贴片 LED，在驱动器上有一小切口可观察指示灯状态，其基本定义如下表 3.6 所示。

表 3.6 指示灯定义

| 名称 | 描述 | 功能 | 说明 |
|-----|--------|---------------------------------------|--|
| ALM | 红色 LED | 电源、保存参数功能指示、恢复出厂设置功能指示、拨码状态切换指示、报警指示灯 | 通电正常时绿灯常亮，红灯熄灭。 保存参数、恢复出厂设置、拨码状态发生切换、设备发生异常时，红灯闪烁报警，其闪烁规律查看第七章； |
| PWR | 绿色 LED | | |

3.4 EC57-K01 通讯接口

EC57-K01 总线型开闭环一体步进驱动器的通讯接口采用连体式的标准 RJ45 插座，如下图 3.1 所示。其左边端口为输入端，连接至上一驱动器的输出端；右边端口为输出端，连接至下一驱动器的输入端。




图 3.1 连体式 RJ45 接口示意图

3.5 输入信号接口

3.5.1 输入信号描述及接线示意

EC57-K01 总线型开闭环一体步进驱动器提供了输入带光电隔离的可编程接口。

输入接口采用共阳接法，仅支持 NPN 接线方式，外接+24V，为保证驱动器内部光耦可靠导通，要求控制器端的驱动电流至少是 10mA，输入电平脉冲宽度需要大于 10ms，否则驱动器可能无法正常响应，接线示意图如图 3.2、3.3 所示。

驱动器正常通电后，输入接口的有效电平初始默认为上升沿或高电平，用户也可通过主站配置输入接口的有效电平初始默认为下降沿或低电平，具体配置可参考 4.2 小节内寄存器的定义及描述。




图 3.2 输入端信号接线示意图

以 NPN 型传感器为例，其接入驱动器 X0 端的接线示意图如下：




图 3.3 NPN 型传感器接线示意图

注意：EC57-K01 总线型开闭环一体步进驱动器默认输入接口支持 24V 信号，若用户需要 5V 信号控制，则需跟本公司业务或技术人员沟通后进行更改。

3.5.2 输入信号接口功能

EC57-K01 总线型开闭环一体步进驱动器，其输入口包含多种可设置的功能。用户可通过上位机设定相应的输入 IO 口功能，每个输入 IO 口都可以设置多达 5 种功能，见下表 3.7 所示。具体使用可参考章节 4.2 内描述。

表 3.7 输入接口功能定义

| 名称 | | 说明 | 功能描述 |
|----|------|------------------|--|
| IN | X0 | 低速数字信号 输入接口 | 1：原点信号 2：正限位 4：负限位 8：快速停止 16：自定义 |
| | X1 | | |
| | X2 | | |
| | X3 | | |
| | X4 | | |
| | XCOM | 单端输入口公共端 接正有效 | 接正+24V 信号 |

3.5.3 输入信号接口功能描述

输入信号接口功能描述如下表 3.8 所示：

表 3.8 输入接口功能描述

| 功能 | 描述 |
|----------|----------------|
| 1：原点信号 | 接原点传感器； |
| 2：正限位信号 | 接正限位传感器； |
| 4：负限位信号 | 接负限位传感器； |
| 8：快速停止信号 | 停止电机运行； |
| 16：自定义 | 用户可自定义某一端口的功能； |

3.6 输出信号接口

3.6.1 输出信号描述及接线示意

EC57-K01 总线型开闭环一体步进驱动器提供了输出带光电隔离的可编程接口。

输出接口为兼容共阴共阳接法，支持 NPN 接线和 PNP 接线两种方式，可支持高电平与低电平有效的主站控制器。

驱动器正常通电后，输出接口的有效状态初始默认为常开输出，用户也可通过主站配置输出接口的有效状态初始默认为常闭输出，具体配置可参考章节 4.2 内寄存器的定义及描述。

下图为输出信号接口的接线示意图：




图 3.4 输出端信号接线示意图

3.6.2 输出信号接口功能

EC57-K01 总线型开闭环一体步进驱动器，其输出口包含多种可设置的功能。用户可通过上位机设定相应的输出 IO 口功能，每个输出 IO 口都可以设置多达 4 种功能，见下表 3.9 所示。具体使用可参考章节 4.2 内描述。

表 3.9 输出接口功能定义

| 名称 | | 说明 | 功能描述 |
|-----|------|--------------------|--------------------------------|
| OUT | Y0 | 低速数字信号 输出接口 | 1：报警输出 |
| | Y1 | | 2：到位输出 |
| | Y2 | | 4：Z 信号输出 |
| | YCOM | 单端输出口公共端 兼容共阴共阳 | 8：主站控制输出（默认） 兼容共阴共阳两种接法 |

3.6.3 输出信号接口功能描述

输出信号接口功能描述如下表 3.10 所示：

表 3.10 输出接口功能描述

| 功能 | 描述 |
|--------------|------------------------|
| 1：报警输出信号 | 当驱动器处于报警状态时，该信号输出有效； |
| 2：到位输出信号 | 位置模式下规划的轨迹完成时，该信号输出有效； |
| 4：Z 信号输出 | 输出编码器的 Z 信号状态； |
| 8：主站控制输出(默认) | 主站可控制某一端口的输出； |

3.7 串口通讯信号接口

| 名称 | 说明 | 功能 | |
|------|------|----------|-----------------------|
| UART | RXD | 串口通讯接口 | 接串口通讯接口，需跟外部串口信号线交叉连接 |
| | TXD | | |
| | 3.3V | 串口通讯电源接口 | 3.3V 供电电源正端 |
| | GND | | 3.3V 供电电源负端 |

3.8 编码器输入信号接口

| 名称 | | 说明 | 功能 |
|---------|------|---------|--------------------|
| Encoder | ENZ+ | 编码器接口 | 接编码器 A、B、Z 信号，注意线序 |
| | ENZ- | | |
| | ENB+ | | |
| | ENB- | | |
| | ENA+ | | |
| | ENA- | | |
| | VCC | 编码器电源接口 | 编码器 5V 供电电源正端 |
| | GND | | 编码器 5V 供电电源负端 |

3.9 电机控制输出接口

| 名称 | | 说明 | 功能 |
|-------|----|------|---------------------------|
| Motor | A+ | 电机接口 | 两相步进电机接线口 若为闭环电机，需注意线序 |
| | A- | | |
| | B+ | | |
| | B- | | |

3.10 电源输入接口

| 名称 | | 说明 | 功能 |
|-----|-----|------|-------------------|
| VDC | VDC | 电源接口 | 电源输入 DC20V~50V |
| | GND | | |

四、参数说明与设置

4.1 全部参数

4.1.1 通讯参数

| 索引 | 子索引 | 名称 | 说明 | 类型 | 属性 | 默认值 | 范围 |
|------|-----|-----------|-----------------|----------|----|------------|--------------|
| 1000 | 0 | 设备类型 | 与 CIA 规则一致 | UINT32_t | RO | 0x04020192 | 0~0xFFFFFFFF |
| 1001 | 0 | 错误寄存器 | | UINT8_t | RO | 0 | 0~255 |
| 1008 | 0 | 设备名称 | 以产品丝印为主 | str | RO | EC57-K01 | 0~32767 |
| 1009 | 0 | 硬件版本 | PCB 板的版本 | str | RO | - | 0~32767 |
| 100A | 0 | 软件版本 | 烧录程序的版本 | str | RO | - | 0~32767 |
| 1010 | 00 | 子索引个数 | .. | UINT16_t | RO | 4 | 0~32767 |
| | 01 | 保存全部参数 | 保存命令：0x65766173 | UINT32_t | RW | 0 | 0~0xFFFFFFFF |
| | 02 | 保存通讯参数 | 同上 | UINT32_t | RW | 0 | 0~0xFFFFFFFF |
| | 03 | 保存厂家参数 | 同上 | UINT32_t | RW | 0 | 0~0xFFFFFFFF |
| | 04 | 保存运动参数 | 同上 | UINT32_t | RW | 0 | 0~0xFFFFFFFF |
| 1011 | 0 | 子索引个数 | .. | UINT16_t | RO | 4 | 0~32767 |
| | 01 | 恢复全部参数出厂值 | 读取命令：0x64616f6c | UINT32_t | RW | 0 | 0~0xFFFFFFFF |
| | 02 | 恢复通讯参数出厂值 | 同上 | UINT32_t | RW | 0 | 0~0xFFFFFFFF |
| | 03 | 恢复运动参数出厂值 | 同上 | UINT32_t | RW | 0 | 0~0xFFFFFFFF |
| | 04 | 恢复用户参数出厂值 | 同上 | UINT32_t | RW | 0 | 0~0xFFFFFFFF |
| 1018 | 00 | 子索引个数 | .. | UINT16_t | RO | 4 | 0~32767 |
| | 01 | 厂商 ID | 供应商 ID 号 | UINT32_t | RO | - | 0~0xFFFFFFFF |
| | 02 | 产品代码 | | UINT32_t | RO | 0x69673537 | 0~0xFFFFFFFF |
| | 03 | 修改编码 | | UINT32_t | RO | - | 0~0xFFFFFFFF |
| | 04 | 序列号 | | UINT32_t | RO | - | 0~0xFFFFFFFF |

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------|----------------|----------|----|------|--------------|
| 1600 | 00 | 子索引个数 | PDO 默认映射对象的个数 | UINT16_t | RW | 3 | 0~32767 |
| | 01-08 | RXPDO 映射对象组 1 | 默认 RXPDO 的映射对象 | UINT32_t | RW | .. | 0~0xFFFFFFFF |
| 1601 | 00 | 子索引个数 | PDO 默认映射对象的个数 | UINT16_t | RW | 6 | 0~32767 |
| | 01-08 | RXPDO 映射对象组 2 | 默认 RXPDO 的映射对象 | UINT32_t | RW | .. | 0~0xFFFFFFFF |
| 1602 | 00 | 子索引个数 | PDO 默认映射对象的个数 | UINT16_t | RW | 5 | 0~32767 |
| | 01-08 | RXPDO 映射对象组 3 | 默认 RXPDO 的映射对象 | UINT32_t | RW | .. | 0~0xFFFFFFFF |
| 1603 | 0 | 子索引个数 | PDO 默认映射对象的个数 | UINT16_t | RW | 7 | 0~32767 |
| | 01-08 | RXPDO 映射对象组 4 | 默认 RXPDO 的映射对象 | UINT32_t | RW | .. | 0~0xFFFFFFFF |
| 1A00 | 0 | 子索引个数 | PDO 默认映射对象的个数 | UINT16_t | RW | 6 | 0~32767 |
| | 01-08 | TXPDO 映射对象组 1 | 默认 TXPDO 的映射对象 | UINT32_t | RW | .. | 0~0xFFFFFFFF |
| 1A01 | 0 | 子索引个数 | PDO 默认映射对象的个数 | UINT16_t | RW | 5 | 0~32767 |
| | 01-08 | TXPDO 映射对象组 2 | 默认 TXPDO 的映射对象 | UINT32_t | RW | .. | 0~0xFFFFFFFF |
| 1C00 | 00 | 子索引个数 | | UINT16_t | RO | 4 | 0~32767 |
| | 01 | 邮箱输出类型 | | UINT8_t | RO | 1 | 0~255 |
| | 02 | 邮箱输入类型 | | UINT8_t | RO | 2 | 0~255 |
| | 03 | 过程数据输出类型 | | UINT8_t | RO | 3 | 0~255 |
| | 04 | 过程数据输入类型 | | UINT8_t | RO | 4 | 0~255 |
| 1C12 | 0-04 | PXPDO 分配 | | UINT16_t | RW | 1600 | 0~32767 |
| 1C13 | 0-02 | TXPDO 分配 | | UINT16_t | RW | 1A00 | 0~32767 |
| 1C32 | 0-0A | RXPDO 管理参数 | | UINT16_t | RO | .. | 0~32767 |
| 1C33 | 0-0A | TXPDO 管理参数 | | UINT16_t | RO | .. | 0~32767 |

4.1.2 厂家自定义参数

| 索引 | 子索引 | 名称 | 说明 | 类型 | 属性 | 默认值 | 范围 |
|------|-----|--------------|---|----------|-------|-------|------------|
| 2000 | 0 | 从站地址 | 通过串口自行设置从机地址； 需注意 2001H 的设置； | UINT16_t | R/W/S | 1 | 0~65535 |
| 2001 | 0 | 从站地址来源 | 0：来源于主站分配地址 1：来源于 2000H 设置地址 | UINT16_t | R/W/S | 0 | 0~1 |
| 2002 | 0 | 开闭环电机运行方向 | 当 SW4 为 OFF 时，可通过主站设置电机的初始运行方向； 0：电机运行方向不变 1：电机方向取反 | UINT16_t | R/W/S | 0 | 0~1 |
| 2003 | 1 | 开环锁机减流时间 | 停止运行后，减流时间 单位：ms | UINT16_t | R/W/S | 500 | 10~3000 |
| | 2 | 开环锁机减流百分比 | 停止运行后，锁机电流百分比 单位：% | UINT16_t | R/W/S | 50 | 0~100 |
| 2004 | 0 | 开环峰值电流设置 | 当 SW2-SW3 都为 OFF 时，可通过主站设置开环峰值电流； 单位：mA | UINT16_t | R/W/S | 1400 | 100~7000 |
| 2005 | 0 | 开闭环细分设置 | 转一圈需要的脉冲数； 单位：Pul/rev | UINT16_t | R/W/S | 10000 | 6400~51200 |
| 2006 | 0 | 开闭环锁机使能设置 | 0：不锁机 1：锁机 | UINT16_t | R/W/S | 0 | 0~1 |
| 2007 | 0 | 电流环自整使能 | 电流环 PI 上电自整定功能： 0：使能 1：不使能 | UINT16_t | R/W/S | 0 | 0~1 |
| 2008 | 0 | 开闭环电流环 KP | 自整定使能时，该项只读； 不使能时，用户可改写 | UINT16_t | R/W/S | 6000 | 50~32767 |
| 2009 | 0 | 开闭环电流环 KI | 自整定使能时，该项只读； 不使能时，用户可改写 | UINT16_t | R/W/S | 24 | 10~2000 |
| 200A | 0 | 开闭环电流环 Kc | 自动获取，不允许客户修改 | UINT16_t | R/S | - | 0~32767 |
| 200B | 0 | 开环上电锁轴持续时间 | 单位：ms | UINT16_t | R/W/S | 50 | 10~3000 |
| 200C | 0 | 开环上电锁轴持续时间选择 | 0：默认锁轴持续时间 1：200BH 设置的持续时间 | UINT16_t | R/W/S | 0 | 0~1 |
| 200D | 0 | 母线电压 | 单位：mV | UINT16_t | R | - | 0~65535 |
| 200E | 0 | 超差报警使能 | 0：不使能超差报警 1：使能超差报警 | UINT16_t | R/W/S | 1 | 0~1 |
| 200F | 0 | 超差报警值 | 设置超差报警角度值 1 代表 0.09°，1000 代表 90° | UINT16_t | R/W/S | 1000 | 0~4000 |

| | | | | | | | |
|------|---|------------|--|----------|-------|------|--------------|
| 2010 | 0 | 外部位置总数 H | 接收的位置指令累加值 高 16 位(暂保留) | UINT16_t | R | 0 | 0~65535 |
| 2011 | 0 | 外部位置总数 L | 接收的位置指令累加值 低 16 位(暂保留) 注意：写入 1 清除计数器 | UINT16_t | R/W | 0 | 0~65535 |
| 2012 | 0 | 超速限制 | 用于判断接收的指令速度是 否超速； 单位：转/分 | UINT16_t | R/W | 3000 | 0~3000 |
| 2013 | 0 | 上电自动走位 | 0：上电后正常待机 1：上电后电机正转 30°，再反 转 15°进入待机状态 | UINT16_t | R/W/S | 0 | 0~1 |
| 2014 | 0 | 输入 IO 状态 | bit0 对应输入端口 X0 状态， bit1 对应输入端口 X1 状态， 以此类推 | UINT16_t | R | - | 0~65535 |
| 2015 | 0 | FIR 滤波使能 | 0：不滤波，1：滤波 (暂保留) | UINT16_t | R/W/S | 0 | 0~1 |
| 2016 | 0 | FIR 滤波时间常数 | 单位：ms (暂保留) | UINT16_t | R/W/S | 0 | 50~25600 |
| 2017 | 0 | 真实速度参考值 | 对应对象字典 0x606C | UINT16_t | R | 0 | 0~32767 |
| 2018 | 0 | 位置误差值 | 编码器与指令偏差值 | INT16_t | R | 0 | -32767~32767 |
| 2019 | 0 | 开闭环模式切换 | 当 SW1 为 OFF 时，可通过主 站切换开闭环模式； 0：开环控制 1：闭环控制 | UINT16_t | R/W/S | 0 | 0~32767 |
| 201A | 1 | 驱动器软件版本 | | UINT16_t | R | - | 0~32767 |
| | 2 | 硬件版本 | | UINT16_t | R | - | 0~32767 |
| | 3 | 总线层次软件版本 | | UINT16_t | R | - | 0~32767 |
| 201B | 0 | 故障检测使能配置 | 软件故障检测使能配置； bit0：过流 bit1：过压 bit2：EEPROM bit3：指令超速 bit11：运放故障 0：屏蔽该故障检测 1：使能对应故障检测 | UINT16_t | R/W/S | 15 | 0~65535 |
| 201C | 1 | 故障列表 1 | 最新一次的报警记录，其他为 历史报警记录 | UINT16_t | R | - | 0~65535 |
| | 2 | 故障列表 2 | 故障列表 1 之前的一次报警 | UINT16_t | R | - | 0~65535 |
| | 3 | 故障列表 3 | 故障列表 2 之前的一次报警 | UINT16_t | R | - | 0~65535 |

| | | | | | | | |
|------|---|-------------------|--|----------|-------|------|----------|
| | 4 | 故障列表 4 | 故障列表 3 之前的一次报警 | UINT16_t | R | - | 0~65535 |
| | 5 | 故障列表 5 | 故障列表 4 之前的一次报警 | UINT16_t | R | - | 0~65535 |
| | 6 | 故障列表 6 | 故障列表 5 之前的一次报警 | UINT16_t | R | - | 0~65535 |
| | 7 | 故障列表 7 | 故障列表 6 之前的一次报警 | UINT16_t | R | - | 0~65535 |
| | 8 | 故障列表 8 | 故障列表 7 之前的一次报警 | UINT16_t | R | - | 0~65535 |
| | 9 | 故障列表 9 | 故障列表 8 之前的一次报警 | UINT16_t | R | - | 0~65535 |
| 201D | 0 | 清除故障记录使能位选择 | 0：不清除历史故障记录 1：清除历史故障记录 | UINT16_t | R/W | 0 | 0~1 |
| 201E | 0 | 清除当前故障使能位选择 | 0：不清除当前故障 1：清除当前故障 | UINT16_t | R/W | 0 | 0~1 |
| 201F | 0 | 电机无动作原因查询 | 0x2：指令超速 | UINT16_t | R | - | 0~32767 |
| 2020 | 0 | 模式 1 到位查询 | 0：规划完成即到位 10：到位信号来自驱动 | UINT16_t | R | - | 0~32767 |
| 2021 | 0 | 输入数字 IO 口电平极性配置 | bit0：输入端口 X0 极性 bit1：输入端口 X1 极性 以此类推； bit5-bit15：保留 以此类推 0：不变 1：取反 | UINT16_t | R/W/S | 0 | 0~65535 |
| 2022 | 1 | 输入数字 IO 口 X0 功能选择 | 子索引的每一 bit 位对应一种功能选择，如设置输入端口 X0 为正限位功能，则设置 2022：1 的值为 0x0002； | UINT16_t | R/W/S | 4 | 0~255 |
| | 2 | 输入数字 IO 口 X1 功能选择 | bit0：原点信号 | UINT16_t | R/W/S | 2 | 0~255 |
| | 3 | 输入数字 IO 口 X2 功能选择 | bit1：正限位 bit2：负限位 | UINT16_t | R/W/S | 1 | 0~255 |
| | 4 | 输入数字 IO 口 X3 功能选择 | bit3：快速停止 bit4：自定义 | UINT16_t | R/W/S | 8 | 0~255 |
| | 5 | 输入数字 IO 口 X4 功能选择 | bit5-bit15：保留 详见章节‘3.2.1 输入信号’内的描述； | UINT16_t | R/W/S | 0 | 0~255 |
| 2023 | 1 | 输入数字 IO 口 X0 滤波时间 | 设置输入端口 X0-X4 的滤波时间； 单位：us | UINT16_t | R/W/S | 1000 | 50~60000 |
| | 2 | 输入数字 IO 口 X1 滤波时间 | | UINT16_t | R/W/S | 1000 | 50~60000 |
| | 3 | 输入数字 IO 口 X2 滤波时间 | | UINT16_t | R/W/S | 1000 | 50~60000 |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------------|--|----------|-------|------|----------|
| | 4 | 输入数字 IO 口 X3 滤波时间 | | UINT16_t | R/W/S | 1000 | 50~60000 |
| | 5 | 输入数字 IO 口 X4 滤波时间 | | UINT16_t | R/W/S | 1000 | 50~60000 |
| 2024 | 0 | 输出端口极性配置 | bit0 : 输出端口 Y0 极性 bit1 : 输出端口 Y1 极性 bit2 : 输出端口 Y2 极性 bit3-bit15 : 保留 0 : 低电平 1 : 高电平 详见章节‘3.2.2 输出信号’内的描述 ; | UINT16_t | R/W/S | 0 | 0~65535 |
| 2025 | 1 | 输出口 Y0 功能设置 | 子索引的每一 bit 位对应一种功能选择, 如设置输出口 Y0 为到位输出功能, 则设置 2025 : 1 的值为 0x0001 ; | UINT16_t | R/W/S | 16 | 0~255 |
| | 2 | 输出口 Y1 功能设置 | bit0 : 报警输出 bit1 : 到位输出 bit2 : Z 信号输出 | UINT16_t | R/W/S | 16 | 0~255 |
| | 3 | 输出口 Y2 功能设置 | bit4 : 主站控制输出 (默认) bit3、bit5-bit15 : 保留 详见章节‘3.2.2 输出信号’内的描述 ; | UINT16_t | R/W/S | 16 | 0~255 |
| 2030 | 0 | 保存/恢复 厂家参数 | bit0 : 保存厂家参数 bit1 : 恢复厂家参数出厂设置 备注 : 仅用于串口下载参数 , COE 中没有这个参数 | UINT16_t | W/S | 0 | 0~255 |

4.1.3 Cia402 参数组

| 索引 | 子索引 | 名称 | 说明 | 类型 | 属性 | 默认值 | 范围 |
|------|-----|--------|---|----------|----|--------|----------------------------|
| 603F | 0 | 故障码 | 详见章节‘五、故障代码说明’内的描述； | UINT16_t | RO | - | 0~65535 |
| 6040 | 0 | 控制字 | 详见章节‘6.3.1 6040 控制字’内的描述； | UINT16_t | RW | 0 | 0~65535 |
| 6041 | 0 | 状态字 | 详见章节‘6.3.2 6041 状态字’内的描述； | UINT16_t | RO | - | 0~65535 |
| 605A | 0 | 快速停止代码 | 0：无效 1：急停允许 | UINT16_t | RW | 1 | 0~65535 |
| 6060 | 0 | 运行模式设置 | 1：PP(位置模式) 3：PV(速度模式) 6：HM(回原点模式) 8：CSP(循环同步位置模式) | USINT | RW | 8 | 0~255 |
| 6061 | 0 | 运行模式状态 | 查询 6060H 的状态； 1：PP(位置模式) 3：PV(速度模式) 6：HM(回远点模式) 8：CSP(循环同步位置模式) | USINT | RO | - | 0~255 |
| 6064 | 0 | 实际位置 | 电机实际位置，单位：Pul | DINT | RO | - | -2147483647~ 2147483647 |
| 606C | 0 | 实际速度 | 电机当前速度，单位：Pul/s | DINT | RO | - | -2147483647~ 2147483647 |
| 607A | 0 | 目标位置 | 设置 PP(位置模式)的运行总脉冲数； 单位：pul | DINT | RW | 0 | -2147483647~ 2147483647 |
| 607C | 0 | 原点偏移 | 设置 HM(回原点模式)的原点偏移量； 单位：Pul | DINT | RW | 0 | -2147483647~ 2147483647 |
| 60FF | 0 | 目标速度 | 设置 PV(速度模式)的最大速度； 单位：Pul/s | DINT | RW | 0 | -2147483647~ 2147483647 |
| 6081 | 0 | 梯形速度 | 设置 PP(位置模式)的最大速度； 单位：Pul/s | DINT | RW | 50000 | -2147483647~ 2147483647 |
| 6082 | 0 | 起止速度 | 设置 PP(位置模式)的起始和停止速度； 单位：Pul/s | DINT | RW | 0 | -2147483647~ 2147483647 |
| 6083 | 0 | 加速度 | 设置 PP(位置模式)、PV(速度模式)的加速度； | DINT | RW | 500000 | -2147483647~ 2147483647 |

| | | | | | | | |
|------|----|----------|--|-------|----|---------|----------------------------|
| | | | 单位：Pul/s ² | | | | |
| 6084 | 0 | 减速度 | 设置 PP(位置模式)、PV(速度模式)的减速度； 单位：Pul/s ² | DINT | RW | 500000 | -2147483647~ 2147483647 |
| 6085 | 0 | 急停减速度 | 设置 PP(位置模式)、PV(速度模式)、HM(回原点模式)的急停减速度； 单位：Pul/s ² | DINT | RW | 5000000 | -2147483647~ 2147483647 |
| 6098 | 0 | 回原点方法 | 目前可设置回原点方式的值为：(-1)~(-6)、1~14、17~30、33、34、35、37； 详见章节‘5.5 回原点模式方法’内的描述； | SUINT | RW | 0 | 0~255 |
| 6099 | 01 | 寻原点速度 1 | HM(回原点模式)找原点速度 1：高速找原点； 单位：Pul/s | DINT | RW | 50000 | -2147483647~ 2147483647 |
| | 02 | 寻原点速度 2 | HM(回原点模式)找原点速度 2：低速找原点； 单位：Pul/s | DINT | RW | 25000 | -2147483647~ 2147483647 |
| 609A | 0 | 回原点加减速度 | HM(回原点模式)的回原点加减速度； 单位：Pul/s ² | DINT | RW | 25000 | -2147483647~ 2147483647 |
| 60FD | 0 | 输入 IO 状态 | bit0 对应输入端口 X0 状态， bit1 对应输入端口 X1 状态， 以此类推； 详见章节‘3.2.1 输入信号’内的描述； 注意 ：新增加 bit31 表示 Z 信号的输入状态； | UDINT | RO | - | 0~4294967296 |
| 60FE | 1 | 物理输出开启 | 输出端口功能开启； bit0：端口 Y0 输出开启 bit1：端口 Y1 输出开启 bit2：端口 Y2 输出开启 bit3-bit15：保留 0：输出无效 1：输出有效 | UDINT | RW | 0 | 0~4294967296 |
| | 2 | 物理输出使能 | 输出端口功能使能； bit0：端口 Y0 输出使能 bit1：端口 Y1 输出使能 bit2：端口 Y2 输出使能 bit3-bit15：保留 0：输出失能 1：输出使能 | UDINT | RW | 7 | 0~4294967296 |

4.2 IO 功能配置

4.2.1 输入信号

输入端口的功能包括正限位信号、负限位信号、原点信号、快速停止信号、用户自定义，每一个输入端口的功能都可以通过对象字典 0x2022 选择为其中一种，下表描述了 X0-X4 默认的输入功能及设置。

| 输入端口 | 默认功能 | 功能选择对象字典 | 功能选择对象字典默认设定值 | IO 口状态查询所用对象字典 1 | IO 口状态查询所用对象字典 2 |
|------|--------|----------|---------------|------------------|------------------|
| X0 | 负限位 | 2022:01 | 4 | 60FD-bit0 | 2014-bit0 |
| X1 | 正限位 | 2022:02 | 2 | 60FD-bit1 | 2014-bit1 |
| X2 | 原点信号 | 2022:03 | 1 | 60FD-bit2 | 2014-bit2 |
| X3 | 快速停止信号 | 2022:04 | 8 | 60FD-bit3 | 2014-bit3 |
| X4 | 自定义 | 2022:05 | 0 | 60FD-bit4 | 2014-bit4 |

简要说明：

(1) 2022:01 表示对象字典 0x2022，子索引 01 寄存器；其他以此类推；

(2) 通过对象字典 0x60FD 可查询输入端口的状态，如 X0 输入有效时，0x60FD 的 bit0 位变为 1。X1-X4 输入口的状态依次对应 0x60FD 的 bit1-bit4 位。

注意：

(1) 0x60FD 的 bit31 位代表 Z 信号的输入状态。0x2014 每位的含义，除了 bit31 位，其余跟 0x60FD 相同。

跟输入端口功能配置相关的对象字典罗列如下表所示，具体含义可参考章节‘3.1 全部参数’描述。

| 输入端口 | 极性配置 | 功能选择对象字典 | 滤波时间设置 | IO 口状态查询所用对象字典 1 | IO 口状态查询所用对象字典 2 |
|------|-----------|----------|---------|------------------|------------------|
| X0 | 2021-bit0 | 2022:01 | 2023:01 | 60FD-bit0 | 2014-bit0 |
| X1 | 2021-bit1 | 2022:02 | 2023:02 | 60FD-bit1 | 2014-bit1 |
| X2 | 2021-bit2 | 2022:03 | 2023:03 | 60FD-bit2 | 2014-bit2 |
| X3 | 2021-bit3 | 2022:04 | 2023:04 | 60FD-bit3 | 2014-bit3 |
| X4 | 2021-bit4 | 2022:05 | 2023:05 | 60FD-bit4 | 2014-bit4 |

4.2.2 输出信号

输出端口的功能包括报警输出、到位输出、Z 信号输出、主站控制输出(用户自定义)，每一个输出端口的功能都可以通过对象字典 0x2025 选择为其中一种，下表描述了 Y0-Y2 默认的输出功能及设置。

| 输出端口 | 默认功能 | 功能选择对象字典 | 功能选择对象字典默认设定值 | IO 口状态查询所用对象字典 1 | IO 口状态查询所用对象字典 2 |
|------|--------|----------|---------------|------------------|------------------|
| Y0 | 主站控制输出 | 2025:01 | 16 | 60FD-bit0 | 2014-bit0 |
| Y1 | 主站控制输出 | 2025:02 | 16 | 60FD-bit1 | 2014-bit1 |
| Y2 | 主站控制输出 | 2025:03 | 16 | 60FD-bit2 | 2014-bit2 |

下表以 Y0 端口为例，讲解每一输出功能对应哪一位设置。

| Y0 端口功能选择 | 功能选择位 |
|-----------|--------------|
| 报警输出 | 2025:01-bit0 |
| 到位输出 | 2025:01-bit1 |
| Z 信号输出 | 2025:01-bit2 |
| 主站控制输出 | 2025:01-bit4 |

跟输出端口功能配置相关的对象字典罗列如下表所示，具体含义可参考章节‘3.1 全部参数’描述。

| 输出端口 | 极性配置 | 功能选择控制 | 物理输出开启 | 物理输出使能 60fe+02 |
|------|-----------|---------|--------------|-------------------|
| Y0 | 2024-bit0 | 2025:01 | 60FE:01-bit0 | 60FE:02-bit0 |
| Y1 | 2024-bit1 | 2025:02 | 60FE:01-bit1 | 60FE:02-bit1 |
| Y2 | 2024-bit2 | 2025:03 | 60FE:01-bit2 | 60FE:02-bit2 |

例如：设置 Y2 设置为自定义输出功能，则设置步骤如下：

- (1) 先设置 0x2025 子索引 03 的值为 16(用户自定义输出功能)；
- (2) 设置 60FE:01、60FE:02 都为 4，此时 Y2 输出信号；

五、常用功能

5.1 参数保存与恢复出厂设置

向 0x1010 对应的子索引写入命令 0x65766173，可以将相应类别参数保存到 EEPROM 中；向 0x1011 对应的子索引写入命令 0x64616f6c，可以恢复相应类别参数的出厂设置。写入保存命令后，请勿立即关闭电源，特别是保存所有参数时，需等待‘红色指示灯’熄灭才能断电，确保所有参数保存成功。

| 功能 | 对象字典 | 命令 | 结果状态 | 备注 |
|----------------|---------|------------|------|-----------|
| 保存 Cia402 系列参数 | 1010:04 | 0x65766173 | 返回 1 | |
| 保存厂家自定义参数 | 1010:03 | 0x65766173 | 返回 1 | |
| 保存通讯参数 | 1010:02 | 0x65766173 | 返回 1 | |
| 保存所有参数 | 1010:01 | 0x65766173 | 返回 1 | 串口为保存参数按钮 |
| 恢复 Cia402 系列参数 | 1011:04 | 0x64616f6c | 返回 1 | |
| 恢复厂家自定义参数 | 1011:03 | 0x64616f6c | 返回 1 | |
| 恢复通讯参数 | 1011:02 | 0x64616f6c | 返回 1 | |
| 恢复所有系列参数 | 1011:01 | 0x64616f6c | 返回 1 | 串口为恢复参数按钮 |

5.2 控制字、状态字位定义

5.2.1 6040 控制字

| 位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-6 | 7 | 8 | 9-15 |
|----|----|----|----|------|--------|------|----|------|
| 功能 | 启动 | 供电 | 急停 | 使能运行 | 运行模式相关 | 复位错误 | 暂停 | - |

其他位的补充说明：

位 2：快速停止触发逻辑是 0 有效，注意与其他触发的逻辑区分开。

位 7：错误复位触发逻辑是上升沿有效

位 5：立即触发触发逻辑是上升沿有效

5.2.2 6041 状态字

| 位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 7、8、10.. |
|----|------|----|------|----|----|------|-----|----|------|----------|
| 功能 | 准备启动 | 启动 | 允许操作 | 错误 | 上电 | 快速停止 | 未启动 | 远程 | 限位有效 | 模式相关 |

其他位的补充说明：

当驱动器投入电源后位 4 将置位。

位 5：快速停止激活，是在逻辑 0 下才有效，与其他位的逻辑相反。

位 9：远程，显示通讯状态机状态，在 ProOP 以下时为 0，此时控制字(6040h)的命令将无法执行。

位 11：限位，在硬件限位有效时才置位。

位 8：非正常停止，一般在硬件限位、 减速停止及快速停止触发状态下有效。

位 12：跟随主站，在 CSP 下若驱动器未使能或者不再跟随主站的指令，该位置 0。

位 10：与 位 15 同时置位，表示原点已找到

5.3 控制模式以及关联对象字典

| 控制模式 | 索引+子索引 | 名称 | 数据类型 | 读写权限 | 单位 |
|--------------------|---------|---------|----------|------|--------------------|
| 同步位置模式 (CSP) | 6040 | 控制字 | UINT16_t | RW | - |
| | 607A | 目标位置 | DINT | RW | Pul |
| | 6041 | 状态字 | UINT16_t | RO | - |
| | 6064 | 实际位置 | DINT | RW | Pul |
| | 606C | 实际速度 | DINT | RW | Pul/s |
| 位置模式(PP) | 607A | 目标位置 | DINT | RW | Pul |
| | 6081 | 最大速度 | DINT | RW | Pul/s |
| 速度模式(PV) | 60FF | 目标速度 | DINT | RW | Pul/s |
| 速度模式 位置模式 公用 | 6040 | 控制字 | UINT16_t | RW | - |
| | 6083 | 加速度 | DINT | RW | Pul/s ² |
| | 6084 | 减速度 | DINT | RW | Pul/s ² |
| 回原点模式 (HM) | 6040 | 控制字 | UINT16_t | RW | - |
| | 6098 | 回零方法 | SUINT | RW | - |
| | 6099:01 | 寻原点速度 1 | DINT | RW | Pul/s |
| | 6099:02 | 寻原点速度 2 | DINT | RW | Pul/s |
| | 609A | 原点加速度 | DINT | RW | Pul/s ² |
| | 607C | 原点偏移 | DINT | RW | Pul |
| PV,PP,HM 模式 共有 | 6041 | 状态字 | UINT16_t | RO | - |
| | 6064 | 实际位置 | DINT | RW | Pul |
| | 606C | 实际速度 | DINT | RW | Pul/s |
| 其他关联参数 | 60FD | 数字输入 | UINT16_t | RO | - |
| | 603F | 最新错误代码 | UINT16_t | RO | - |
| | 6060 | 运行模式设置 | SUINT | RW | - |
| | 6082 | 起跳速度 | DINT | RW | Pul/s |
| | 6085 | 急停减速度 | DINT | RW | Pul/s ² |
| | 6061 | 运行模式状态 | SUINT | RO | - |

无论采用哪种控制模式对从站进行控制，都离不开对 6040H(控制字)和 6041H(状态字)两个对象字典的读写操作，主从站以这两个对象字典作为传输媒介实现指令下发和状态监视。以下小节重点介绍这两个对象字典各个位的定义和含义。

5.4 各模式控制运行的状态跃迁

| 模式 | 步骤 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------|------|-----------------------|------|------|------|-------|---------------|------------|----------------|-------|
| 模式 | 动作 | 预备工作 | 初始 | 得电 | 启动 | 使能 | 启动运行 | 变位 | 停止 | 故障 |
| CSP 模式 | 6040 | 建立通讯 OP 状态 激活 NC 轴 | 00h | 06h | 07h | 0Fh | 1F 主站 发送指令 | 主站控制 | 主站停止 位置指令 | - |
| | 6041 | | 250h | 231h | 233h | 1237h | 1237h | 1237h | 1237h | 238h |
| PP 模式 | 6040 | 建立通讯 OP 状态 设置运动参数 | 00h | 06h | 07h | 0Fh | - | 2Fh~3Fh | 10Fh | - |
| | 6041 | | 250h | 231h | 233h | 8237h | 1237h | 1237h | 1637~ 1237h | 1238h |
| PV 模式 | 6040 | 建立通讯 OP 状态 设置运动参数 | 00h | 06h | 07h | 0Fh | 使能后即 运行 | 变更速度 即可 | 10Fh | - |
| | 6041 | | 250h | 231h | 233h | 1637h | 1637h | 1637h | 1737h | 1638h |
| HM 模式 | 6040 | 建立通讯 OP 状态 设置运动参数 | 00h | 06h | 07h | 0Fh | 1Fh | 无效 | 10Fh | - |
| | 6041 | | 250h | 231h | 233h | 8337h | 237h | 237h | 737h | 238h |


其他位的补充说明：

PP 模式变更位置时，需要给控制字的 bit5 上升沿，才能启动新的位置运动；

5.5 回原点模式方式

EC57-K01 系列驱动产品目前支持的回零方式有 1-14、17-30、33、34、35、37、(-1)-(-6)、，这几种模式需要用到正负限位、原点或 Z 信号。

其中，方式 1-2 为限位+Z 信号回零方式，方式 3-6 为原点+Z 信号回零方式，方式 7-10 为原点+正限位+Z 信号回零方式，方式 11-14 为原点+负限位+Z 信号回零方式，方式 17-18 为正负限位回零方式，方式 19-22 为原点回零方式，方式 23-26 为原点+正限位回零方式，方式 27-30 为原点+负限位回零方式，方式 33 和 34 为 Z 信号回零方式，(-1)-(-6)为闭环模式下的堵转回零方式。用户需根据实际应用，选择合适的回原点模式。以下仅介绍了回零方式 17-30、33、34、(-3)-(-6)，具体回原点的过程如下小节示意图所示，其余回零方式跟以上回零方式雷同，仅增加了 Z 信号定原点，具体可查看 5.5.21 小节内描述。



注：定义以下所有回零方式的示意图中，向右侧的运动为正方向运动，向左侧的运动为反方向运动。


5.5.1 方式 17(负限位回零)

‘负限位回零’的原点停靠位置在负限位信号处。

‘负限位回零’的整个动作分两种情况，如下：

情况 A：驱动器接收到‘回原点使能信号’命令后，以‘回原点速度 V1’、‘回原点加减速时间’几个参数开始运动，当遇到限位信号上升沿时，减速停止。然后以‘回原点速度 V2’反方向运行，直至遇到限位信号下降沿时，减速停止，整个回零动作完毕。


情况 B：驱动器在接收到‘回原点使能信号’命令后，正处于限位内，则会根据‘回原点速度 V2’、‘回原点加减速时间’参数开始运动，当遇到限位信号下降沿时，减速停止，整个回零动作完毕。



5.5.2 方式 18(正限位回零)

‘正限位回零’的原点停靠位置在正限位信号处。

‘正限位回零’跟‘负限位回零’类似，不同的是运行方向相反，此处不再详细说明。




5.5.3 方式 19(原点回零 1)

‘原点回零 1’的原点停靠位置在正方向上原点信号上升沿的左侧。

‘原点回零 1’的整个动作分两种情况，如下：

情况 A：驱动器接收到‘回原点使能信号’命令后，以‘回原点速度 V1’、‘回原点加减速时间’几个参数向正方向运动，当遇到原点信号上升沿时，减速停止。然后以‘回原点速度 V2’反方向运行，直至遇到原点信号下降沿时，减速停止，整个回零动作完毕。


情况 B：驱动器在接收到‘回原点使能信号’命令后，正处于原点信号内，则会以‘回原点速度 V2’、‘回原点加减速时间’几个参数向反方向运动，当遇到原点信号下降沿时，减速停止，整个回零动作完毕。



5.5.4 方式 20(原点回零 2)

‘原点回零 2’的原点停靠位置在正方向上原点信号上升沿的右侧。


‘原点回零 2’的整个动作如下图所示。此处不再详细说明。



5.5.5 方式 21(原点回零 3)

‘原点回零 3’的原点停靠位置在反方向上原点信号上升沿的右侧。


‘原点回零 3’的整个动作跟‘原点回零 1’的类似，不同的是初始运行方向相反。此处不再详细说明。



5.5.6 方式 22(原点回零 4)

‘原点回零 4’的原点停靠位置在反方向上原点信号上升沿的左侧。

‘原点回零 4’的整个动作跟‘原点回零 2’的类似，不同的是初始运行方向相反。此处不再详细说明。



5.5.7 方式 23(原点+正限位回零 1)


‘原点+正限位回零 1’的原点停靠位置在正方向上原点信号上升沿的左侧。

‘原点+正限位回零 1’的整个动作分三种情况，如下：

情况 A：驱动器接收到‘回原点使能信号’命令后，以‘回原点速度 V1’、‘回原点加减速时间’几个参数向正方向运动，当遇到原点信号上升沿时，减速停止。然后以‘回原点速度 V2’反方向运行，直至遇到原点信号下降沿时，减速停止，整个回零动作完毕。

情况 B：驱动器接收到‘回原点使能信号’命令后，以‘回原点速度 V1’、‘回原点加减速时间’几个参数向正方向运动，当遇到正限位信号上升沿时，立即停止。然后以‘回原点速度 V2’反方向运行，直至遇到原点信号下降沿时，减速停止，整个回零动作完毕。


情况 C：驱动器在接收到‘回原点使能信号’命令后，正处于原点信号内，则会以‘回原点速度 V2’、‘回原点加减速时间’几个参数向反方向运动，当遇到原点信号下降沿时，减速停止，整个回零动作完毕。



5.5.8 方式 24(原点+正限位回零 2)

‘原点+正限位回零 2’的原点停靠位置在正方向上原点信号上升沿的右侧。

‘原点+正限位回零 2’的整个动作如下图所示。此处不再详细说明。



5.5.9 方式 25(原点+正限位回零 3)


‘原点+正限位回零 3’的原点停靠位置在正方向上原点信号下降沿的左侧。

‘原点+正限位回零 1’的整个动作分三种情况，如下：

情况 A：驱动器接收到‘回原点使能信号’命令后，以‘回原点速度 V1’、‘回原点加减速时间’几个参数向正方向运动，当遇到原点信号上升沿时，继续保持运行。当遇到原点信号下降沿时，减速停止。然后以‘回原点速度 V2’反方向运行，直至遇到原点信号上升沿时，减速停止，整个回零动作完毕。

情况 B：驱动器接收到‘回原点使能信号’命令后，以‘回原点速度 V1’、‘回原点加减速时间’几个参数向正方向运动，当遇到正限位信号上升沿时，立即停止。然后以‘回原点速度 V2’反方向运行，直至遇到原点信号上升沿时，减速停止，整个回零动作完毕。


情况 C：驱动器在接收到‘回原点使能信号’命令后，正处于原点信号内，则会以‘回原点速度 V1’、‘回原点加减速时间’几个参数向正方向运动，当遇到原点信号下降沿时，减速停止。然后以‘回原点速度 V2’反方向运行，直至遇到原点信号上升沿时，减速停止，整个回零动作完毕。



5.5.10 方式 26(原点+正限位回零 4)

‘原点+正限位回零 4’的原点停靠位置在正方向上原点信号下降沿的右侧。


‘原点+正限位回零 4’的整个动作如下图所示。此处不再详细说明。



5.5.11 方式 27(原点+负限位回零 1)

‘原点+负限位回零 1’的原点停靠位置在反方向上原点信号上升沿的右侧。


‘原点+负限位回零 1’的整个动作跟‘原点+正限位回零 1’的类似，不同的是初始运行方向相反。此处不再详细说明。



5.5.12 方式 28(原点+负限位回零 2)

‘原点+负限位回零 2’的原点停靠位置在反方向上原点信号上升沿的左侧。


‘原点+负限位回零 2’的整个动作跟‘原点+正限位回零 2’的类似，不同的是初始运行方向相反。此处不再详细说明。



5.5.13 方式 29(原点+负限位回零 3)

‘原点+负限位回零 3’的原点停靠位置在反方向上原点信号下降沿的右侧。


‘原点+负限位回零 3’的整个动作跟‘原点+正限位回零 3’的类似，不同的是初始运行方向相反。此处不再详细说明。



5.5.14 方式 30(原点+负限位回零 4)

‘原点+负限位回零 4’的原点停靠位置在反方向上原点信号下降沿的左侧。


‘原点+负限位回零 4’的整个动作跟‘原点+正限位回零 4’的类似，不同的是初始运行方向相反。此处不再详细说明。



5.5.15 方式 33(Z 信号回零 1)

此回零方式以 Z 信号作为回零检测信号，跟‘负限位回零’方向一致，原点停靠位置在 Z 信号右侧。


‘Z 信号回零 1’的整个动作如下图所示。此处不再详细说明。



5.5.16 方式 34(Z 信号回零 2)

此回零方式以 Z 信号作为回零检测信号，跟‘正限位回零’方向一致，原点停靠位置在 Z 信号左侧。


‘Z 信号回零 2’的整个动作如下图所示。此处不再详细说明。



5.5.17 方式 -3(堵转回零 1)

电机初始以‘回原点速度 $V1$ ’正方向运行，发生堵转后，减速停止并反向运动，在电机动态转矩消失后，减速至停止，以该位置作为原点。


此回零方式的整个动作如下图所示。此处不再详细说明。



5.5.18 方式 -4(堵转回零 2)

电机初始以‘回原点速度 $V1$ ’反方向运行，发生堵转后，减速停止并反向运动，在电机动态转矩消失后，减速至停止，以该位置作为原点。


此回零方式的整个动作如下图所示。此处不再详细说明。



5.5.19 方式 -5(堵转回零 3)

电机初始以‘回原点速度 $V1$ ’正方向运行，发生堵转后，立即停止，以该位置作为原点。


此回零方式的整个动作如下图所示。此处不再详细说明。



5.5.20 方式 -6(堵转回零 4)

电机初始以‘回原点速度 V1’反方向运行，发生堵转后，立即停止，以该位置作为原点。

此回零方式的整个动作如下图所示。此处不再详细说明。



5.5.21 其余回零方式简介

以上小节介绍了回零方式 17-30、33、34、(-3)-(-6)，其余的回零方式跟上述回零方式雷同，对应关系如下表所示：

| 回零方式 | 相雷同的回零方式 | 描述 |
|-------|----------|--|
| 1 | 17 | 找到各正负限位或原点限位后，继续运行，以检出的第一个 Z 信号作为零点位置； |
| 2 | 18 | |
| 3 | 19 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 21 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | 23 | |
| 8 | 24 | |
| 9 | 25 | |
| 10 | 26 | |
| 11 | 27 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 29 | |
| 14 | 30 | |
| -1 | 3 | 以当前位置作为零点位置； |
| -2 | 4 | |
| 35、37 | 无 | |

六、串口下载参数说明

详见文档《EC57-K01 串口下载通讯协议手册》内描述。

七、故障代码及指示灯

7.1 驱动器故障

| 603F 代码 | 1001 代码 | 含义 | 201C 代码 | 可清除性 | 201B 对应位置 | LED 闪烁 |
|---------|---------|---------------------|---------|------|-----------|--------|
| 0x2211 | 0x02 | 过流故障 | 0x0E0 | 否 | Bit0 | 1 次 |
| 0x4211 | 0x04 | 母线过压 | 0x0C0 | 否 | Bit1 | 2 次 |
| 0x5110 | 0x80 | 电机 A 相缺相 | 0x210 | 否 | Bit1 | 3 次 |
| 0x5120 | 0x80 | 电机 B 相缺相 | 0x210 | 否 | Bit1 | 3 次 |
| 0x8402 | 0x20 | 指令超速 | 0x1A0 | 是 | Bit2 | 4 次 |
| 0x5530 | 0x80 | 保存参数故障 | 0x240 | 是 | Bit3 | 3 次 |
| 0x8403 | 0x20 | PWM 周期内指令 脉冲增量过大 | 0x1A1 | 是 | - | 4 次 |
| 0x8401 | 0x20 | 位置超差 | 0x1A2 | 否 | - | 4 次 |
| - | - | 硬件中断保护 | - | - | - | - |

向 201E 写入 1 可以清除当前的报警；

向 201D 写入 1 可以清除故障记录，即清除 201B 故障列表；

7.2 EtherCAT 通讯报警

根据 EtherCAT ALM 状态码定义，以下列出部分错误码

| 603F 代码 | 1001 代码 | 含义 | 201C | 可清除性 | LED 闪烁 |
|---------|---------|-----------------|--------|------|--------|
| 0x8213 | 0x10 | 不支持 BOOT | | 1 | 4 次 |
| 0x8215 | 0x10 | BOOT 模式配置无效 | | 1 | 4 次 |
| 0x8216 | 0x10 | 无效的邮箱配置 | | 1 | 4 次 |
| 0x8217 | 0x10 | 无效的 SM 配置 | | 1 | 4 次 |
| 0x821B | 0x10 | SM 看门狗超时 | 0x101B | 1 | 4 次 |
| 0x821C | 0x10 | 无效的 SM 类型 | 0x101C | 1 | 4 次 |
| 0x821D | 0x10 | 无效的输配置 | | 1 | 4 次 |
| 0x821E | 0x10 | 无效的输入配置 | | 1 | 4 次 |
| 0x821F | 0x10 | 无效的看门狗配置 | | 1 | 4 次 |
| 0x821A | 0x10 | 同步模式错误 | 0x101A | 1 | 4 次 |
| 0x8230 | 0x10 | 无效的 DC 配置 | | 1 | 4 次 |
| 0x8232 | 0x10 | DC PLL 错误 | 0x1032 | 1 | 4 次 |
| 0x8233 | 0x10 | DC 同步 IO 错误 | 0x1033 | 1 | 4 次 |
| 0x8234 | 0x10 | DC 同步超时 | 0x1034 | 1 | 4 次 |
| 0x8211 | 0x10 | 无效的状态改变请求 | 0x1011 | 1 | 4 次 |
| 0x8212 | 0x10 | 未知的状态改变请求 | 0x1012 | 1 | 4 次 |
| 0x8221 | 0x10 | 从站需要 Init 状态 | 0x1021 | 1 | 4 次 |
| 0x8222 | 0x10 | 从站需要 Pre-Op 状态 | 0x1022 | 1 | 4 次 |
| 0x8223 | 0x10 | 从站需要 Safe-OP 状态 | 0x1023 | 1 | 4 次 |

八、保修及售后

8.1 保修

8.1.1 免费保修情况

本公司郑重承诺，凡是购买本公司的所有产品，若在使用过程中因产品自身原因造成损坏的，均提供一年免费维修服务。产品的来回运费由双方各承担一半。

8.1.2 不保修的情况

- (1) 因客户自身接线错误导致驱动器损坏的；
- (2) 超出额定工作电压导致驱动器损坏的；
- (3) 直流供电驱动接入交流电源导致驱动器损坏的；
- (4) 因客户现场环境极其恶劣，如潮湿、极冷、极热等恶劣环境因素，而没有提前告知本公司，导致驱动器损坏的；

- (5) 客户私自拆卸驱动器外壳或序列标签号有被撕下的痕迹；
- (6) 在客户确认收货 15 天后，外壳被明显破坏、撞击，导致驱动器损坏的；
- (7) 不可抗拒的自然灾害，如火灾、地震、海啸、台风等因素；

以上几种情况，本公司在评估各方利害之后，会收取一定的维修成本费，其余情况均永久免费维修。

8.2 换货

8.2.1 产品故障换货

对于新产品本身出现的故障，本公司提供三个月的免费换货服务。

在我们的技术支持人员确认为产品本身问题后，再将产品寄回本公司，以免往返上的时间与邮资耗损。

客户需先将故障产品以快递或物流的方式寄回，本公司收到后会第一时间将另一新品寄回给客户。

注意：本公司的所有产品在出库前均经过严格的测试、老化，因此新品出现故障的情况极其少见，请操作时务必详阅说明书或咨询我们的技术支持人员，或由我们的技术支持人员远程协助客户进行操作。

- **换货时须注意以下几点：**

- (1) 寄回时包装请务必完善，避免运送时造成损毁；
- (2) 换货时请确保所附配件完整；
- (3) 每个驱动器应独立用原有外盒包装，避免运输过程中对产品造成二次损伤；

(4) 若驱动器寄回后经检测确认并非产品故障,而是客户本身操作疏忽,误以为是驱动器故障的,则本公司不承担运费(客户本身操作疏忽包括:接错线导致驱动器毁损、接线不良误以为驱动器是损坏的、操作错误导致驱动器无法正常使用的等等)。

8.2.2 非产品故障换货

如果客户对收到的产品外观或功能不满意,想更换更优越的驱动器,则可以在收到产品一周之内向本公司申请换货服务。本公司经核实后,再将产品返回,公司在确认已返回产品外观无损坏、配件齐全、包装良好的条件下,为客户更换其他产品。对于更换的产品,若其间有差价,则差价部分由客户补上。

注意:更换后的产品将不再享受非产品故障换货服务。非产品故障换货服务产生的来回运费及其它费用均由客户承担!

8.3 退货

本公司对有质量问题的产品提供7天退货服务,如在收到本产品7日内(以客户实际签收日为准)发现产品本身质量问题,请及时跟我们的业务员或技术支持人员沟通,经本公司技术支持人员确认为公司产品本身质量问题后,客户再将原完整商品及其内外包装、及配件及出货单以快递或物流的方式寄回本公司。

若经本公司检查并确认无误后,客户仍执意退货,则来回运费以及由此产生的其它一切费用均由客户自行承担。

- **退货时须注意以下几点:**

- (1) 退款方式请与本公司相关部门取得联系后再实施退款;
- (2) 产品必须是全新状态且包装完整,请以快递或物流的方式寄回本公司;
- (3) 产品外观损毁、所附配件不齐全等由客户造成的问题恕不受理;

8.4 售后服务

若客户在使用本产品时碰到技术方面的问题,可第一时间与本公司取得联系,请拨打本公司全国免费服务热线:0755-23206995。

服务时间:周一至周六8:30-17:30(国家法定节假日除外)。

九、版本修订历史

| 版本号 | 说明 | 修改截止时间 | 制定人/审核人 |
|--------|---------------------|-----------|---------|
| V1.0.0 | EC57-K01 系列初始说明书版本； | 2023.9.27 | TCJ/XH |

格睿力源技术